

### Wykaz podstawowych materiałów

1.	Studnia kablowa SKR-1	szt	2
2.	Rura RHDPE 110/6,3	mb	50
3.	Rura 2-dzielna Ø 160	mb	15
4.	Kabel XzTKMXpw 50x4x0,6	mb	35
5.	Kabel XzTKMXpw 25x4x0,6	mb	35
6.	Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6	mb	15
7.	Złącze przelotowe na kablu 100 par	szt	2
8.	Złącze przelotowe na kablu 50 par	szt	1
9.	Złącze przelotowe na kablu 10 par	szt	1
10.	Złącze rozgałęźne na kablu 50 par	szt	1
11.	Ośłona złączowa XAGA	szt	5