


PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ* NR 14/P/2021

– PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): 01 024 302					5	JAD: Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu				
2	Nr drogi: 1 142 R					6	Najbliższa miejscowość: Trześć				
3	Kilometraż: 6+290					7	Rodzaj i nazwa przeszkody: Potok Rów				
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony					8	Długość obiektu: 6,20 m				

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	NT	WT							4	nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł									5	nie	
3	Nawierzchnia jezdni									5	nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	NB	WB							4	nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS								4	nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	RB	CB							3	nie	
7	Urządzenia odwadniające											
8	Izolacja pomostu									5	nie	
9	Konstrukcja pomostu	CB								4	nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych											
11	Łożyska											
12	Urządzenia dylatacyjne											
13	Przyczółki	NB	RB							4	nie	
14	Filary											
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT	UT						3	nie	
16	Przeguby											
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	RB								4	nie	
18	Urządzenia ochrony środowiska											
19	Zakotwienia cięgien											
20	Cięgna											
21	Urządzenia obce											
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								4,09		
Temperatura: + 15° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								4,00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Obiekt nie ma uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu publicznego.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr								Ograniczenie**		Ocena		
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność obiektu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Wysokość skrajni na obiekcie												
6. Skrajnia / światło pod obiektem												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:												
Wykonano zalecenia poprzedniego przeglądu.												

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	nie	
8. Oznakowanie obiektu	nie	
9. Przeprowadzenie <u>przeglądu rozszerzonego</u> poza planem przeglądów	nie	
10. Przeprowadzenie <u>przeglądu szczegółowego</u> poza planem przeglądów	nie	
11. Wykonanie prac porządkowych	tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: tak		


WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. Mgr inż. Wiesław Sołtys	M-ty 337/94		24.09.2021 r.
2. _____	_____	_____	_____

DECYZJA / WNIOSK* DYREKTORA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W MIELCU :

Ogólnie stan mostu jest dobry.
Należy wykonać następujące prace :

- Oczyścić z trawy i roślinności stożki oraz koryto rzeki.
- Zlikwidować zacieki z boku płyty pomostu oraz na skrzydełkach.
- Zlikwidować zarysowania betonu na przyczółku od strony Ławnicy oraz na belkach poręczowych.
- Naprawić powłokę malarską poręczy stalowych.

Data:
.....
pieczęć i podpis



DECYZJA STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO (wypełniać tylko gdy jest wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu) :

Data:
.....
pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:

- Dokumentacja fotograficzna obiektu
- Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
- Protokół kontroli instalacji elektrycznej*
- Protokół kontroli instalacji odgromowej*
- Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
- Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

* – niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego