

Sz. P.
Stanisław Lonczak
Starosta
Powiatu Mieleckiego

WNIOSEK

Szanowny Panie Starosto!


Mieszkańcy przysiółków Zawada I oraz Zawada II w miejscowości Czermin, których domy znajdują się wzdłuż drogi powiatowej nr 1152 R Borowa – Czermin – Przeclaw zwracają uwagę na fatalny stan chodnika położonego przy tej drodze, szczególnie na odcinku od działki nr 1395/2 do działki nr 998/3. Nawalne deszcze, jakie miały miejsce w drugiej połowie maja, a następnie wody powodziowe spowodowały podmycie chodnika i obsunięcie się krawężników oraz kostek w kierunku przydrożnego rowu.

Kolejnym problemem, jaki zgłaszają mieszkańcy tej części Czermina, są wadliwie wykonane przepusty wzdłuż wymienionej drogi, szczególnie na odcinku od działki nr 1513/2 do działki nr 1499/1. W miejscach tych, nawet przy niewielkich deszczach, tworzą się zastoiska wody, co najprawdopodobniej spowodowane jest złym wypoziomowaniem tychże przepustów. Woda deszczowa, jak twierdzą mieszkańcy, odprowadzana z jezdni do przydrożnego rowu spływa w kierunku przeciwnym, niż powinna spływać, co powoduje jej spiętrzanie.

W związku z powyższym, działając zgodnie z § 31 Statutu Powiatu Mieleckiego, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego powiatu, zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do:


- 1) poprawienia stanu technicznego ww. odcinka chodnika,
- 2) sprawdzenia, czy przepusty umiejscowione wzdłuż wskazanego powyżej odcinka drogi powiatowej nr 1152 R Borowa – Czermin – Przeclaw zostały wykonane zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.

Z poważaniem



W załączeniu:


zdjęcia wskazanego we wniosku odcinka chodnika oraz przydrożnego rowu wraz z przepustami



Zdjęcie 1. Chodnik przy drodze powiatowej nr 1152 R Borowa – Czermin – Przeclaw w miejscowości Czermin (Zawada I) położony wzdłuż działek od nr 1395/2 do nr 998/3



Zdjęcie 3. Chodnik przy drodze powiatowej nr 1152 R Borowa – Czermin – Przeclaw w miejscowości Czermin (Zawada 1) położony wzdłuż działek od nr 1395/2 do nr 998/3



Zdjęcie 4. Chodnik przy drodze powiatowej nr 1152 R Borowa – Czernin – Przecław w miejscowości Czernin (Zawada I) położony wzdłuż działek od nr 1395/2 do nr 998/3



Zdjęcie 2. Chodnik przy drodze powiatowej nr 1152 R Borowa – Czermín – Przedaw w miejscowości Czermín (Zawada I) położony wzdłuż działek od nr 1395/2 do nr 998/3



Zdjęcie 5. Rów przy drodze powiatowej nr 1152 R Borowa – Czermin – Przeclaw w miejscowości Czermin (Zawada II) wzdłuż działek od nr 1513/2 do nr 1499/1